

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการ	ซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาวัด หมู่ที่ 12			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพรงน้ำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร			
ปริมาณงาน	ขนาดพื้นที่ 232.40 ตร.ม.			
วันที่ประมาณราคา	13 พฤษภาคม 2562	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น		
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง		เงื่อนไข :		
Factor F งานอาคาร		เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
		เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1. ประเภทงานอาคาร	75,448.00	1.3074	98,640.72	
รวมเป็นเงินทั้งหมด			98,640.72	
ปรับเหลือเพียง			98,000.00	
(ตัวอักษร)	(เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ เลขที่ 110 / 2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

(ลงชื่อ)



(นายวินิจ ก้อนแพง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายประวิทย์ จันทสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย คิดโสตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ.ส.ด.



(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

(ลงชื่อ)



(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

ผู้อนุมัติ